

Skickas till:

Region Gävleborg
801 88 Gävle

Namn Kerstin Andersson
Gatuadress [REDACTED]
Postnummer och ort [REDACTED] Bjuråker
Telefon/Mobil [REDACTED]
E-postadress [REDACTED]

Rubrik på förslaget

Korsningen väg 305/väg 745 vid Bjuråkers kyrka behöver snarast bli trafiksäkrare.

Motiv till förslaget

(Beskriv och motivera ditt förslag, ev. fortsätt på annat blad)


Det sker ideligen incidenter i denna korsning fr.a. p.g.a. att bilarna kör för fort och att väjningsplikten är otydlig eller inte respekteras.

Bifogar förslag till åtgärd.

- Jag samtycker till att förslaget och mitt namn publiceras på Region Gävleborgs webbplats.
 Jag vill själv presentera mitt förslag vid beslutande sammanträde

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till Region Gävleborgs hemsida, <http://www.regiongavleborg.se/dataskydd>

Underskrift

Namnsteckning 	Namnförtydligande Kerstin Andersson
--	--

2022-10-18

Till

Medborgarförslag
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Korsningen väg 305/ väg 745 vid Bjuråkers kyrka behöver snarast bli trafiksäkrare

Det sker ideligen incidenter i denna korsning fr.a. p.g.a. att bilarna kör för fort och att väjningspliktskylten är otydlig eller inte respekteras. Korsningen är också bred och oöverskådlig. Fem skolbarn, som bor norr om korsningen passerar den två gånger per dag på väg till buss.

Här är ett förslag till att få ner farten och till att göra det trafiksäkrare att passera korsningen:

Gör T-korsningen väg 305/väg 745 likadan som T-korsningen väg 305/väg 84 i Delsbo, dvs. väg 305 blir smalare i korsningen och får trafikdelare i mitten med bullerräfflor på mittlinjen och vid vägrenarna. Då blir det också plats för gångtrafikanter och cyklister innan korsningen. Dessutom vore det bra med bullerremсор tvärs vägen som en påminnelse om att sakta ner farten. Det är nedförslut mot korsningen.

Angående placering av hastighetsskyltarna 60 km/tim:

På raksträckan väg 305 -väg 745 borde 60-skylltar stå före Tåsgården (idag står de närmare korsningen) och på denna sträcka mellan hastighetsskyltarna borde det även vara omkörningsförbud med tanke på de incidenter som varit.

Vid utfarten från Kyrkbyn/Stigs trädgårdar och ut på väg 305 söderut är det knappt att hinna ut när bilar kommer norrifrån i 80 km/tim, eftersom sikten är skynd och det är uppförslbacke.

På väg norrut mot korsningen på väg 305 skulle 60-skylltar behöva placeras innan infart till Kyrkbyn/Stigs trädgårdar. Där skylten står idag hinner man nästan inte se den innan man ska sänka farten.

Ovanstående är förslag som jag skulle vilja se genomförda. Det viktiga är dock att korsningen åtgärdas snabbt på något sätt, innan något allvarligt sker. Bredvid korsningen ligger f.n. sedan 2022-10-02 en bil som kört för fort och voltat.

Mvh



Kerstin Andersson (boende norr om väg 305/745)

██████████
██████████